

Civilearn

راهنمای نرم افزار

۳	۱- مقدمه
۴	۲- روش‌های تولید نرم‌افزار
۴	۳- راهنمای استفاده از نرم‌افزار
۴	۳-۱ مقدمه
۵	۳-۲ جزئیات کادر محاوره‌ای اصلی نرم‌افزار
۵	۳-۲-۱ تنظیمات تیر و ستون
۶	۳-۲-۲ تنظیمات اتصال جان
۷	۳-۲-۳ تنظیمات اتصال نشیمن
۸	۳-۲-۴ تنظیمات اتصال صلب (ورق‌های انتهایی)
۸	۳-۲-۵ تنظیمات اتصال صلب (ورق پیوستگی)
۹	۳-۲-۶ تنظیمات اتصال صلب (ورق مضاعف)
۹	۳-۲-۷ تنظیمات بارگذاری
۱۰	۳-۲-۸ تنظیمات مصالح
۱۱	۳-۲-۹ تنظیمات فرضیات
۱۱	۳-۲-۱۰ گزارش نرم‌افزار
۱۳	۳-۲-۱۱ نمایش نسبت‌های طراحی
۱۴	۳-۲-۱۲ نمایش شکل شماتیک اتصال
۱۵	۳-۳ نحوه کار با نرم‌افزار

۱- مقدمه

هدف از انجام این پروژه تولید نرم‌افزاری کاربردی است که در آن بتوان انواع مختلفی از اتصالات فولادی را طراحی کند. زیرا یکی از مباحثی که در طرح سازه‌های فولادی مطرح است طراحی اتصالاتی است که در آن به کار می‌رود. به علت تعداد و غالباً تنوع اتصالاتی که در یک سازه به کار می‌رود طراحی اتصالات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا که مشاهده شده است که بسیاری از سازه‌های فولادی ساخته شده در زمان وقوع زلزله از بخش اتصالات آن‌ها دچار خرابی شده‌اند. این مسئله می‌تواند به علت عدم طراحی مناسب اتصال از یک سو و عدم اجرای درست اتصال و جوش ناصحیح آن باشد. به علاوه طراحی اتصالات فولادی به علت جزئیاتی که دارد کاری است وقت‌گیر که باید با دقت قابل توجهی محاسبه شود. با این وجود طراحی نرم‌افزاری که بتواند به درستی و با سرعت مناسب اتصالات مورد نظر را طراحی کند از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. یکی از انواع مهم اتصالات که در بسیاری از سازه‌های فولادی به کار می‌رود اتصال تیر به ستون است. این اتصال انواع متنوعی دارد و همان‌طور که پیش از این اشاره شد به دو دسته کلی اتصالات تیر به ستون ساده و اتصالات صلب تقسیم بندی می‌شود. در این پروژه طراحی اتصالات تیر به ستون ساده و صلب مد نظر قرار گرفته است که با توجه به تنوع این نوع اتصالات، حالات گسترده‌ای از اتصالات تیر به ستون طراحی شده است. که در بخش‌های بعدی از این فصل به آن اشاره می‌شود.

۲- روش‌های تولید نرم‌افزار

امروزه ساخت نرم‌افزارهای کاربردوست مهندسی و از جمله مهندسی عمران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است که این امر سبب شده است که طراحی سازه‌ها به سهولت بیشتر صورت گیرد. در گذشته و بدون وجود نرم‌افزارهای مهندسی نیز انواع سازه‌ها طراحی می‌شد اما وجود نرم‌افزارهای مهندسی سبب شده که تعداد بسیار بیشتری سازه و در زمان بسیار کم‌تر طراحی شود. در این پروژه تولید نرم‌افزاری کاربر دوست مد نظر قرار گرفته است که در آن کاربر بتواند با صرف زمان کمی اتصالات تیر به ستون را طراحی نماید. در تولید این نرم‌افزار از روش‌های برنامه نویسی شی‌گرا استفاده شده است که این امر با استفاده از نرم‌افزار Visual Studio و با زبان برنامه‌نویسی Visual Basic صورت گرفته است. استفاده از برنامه‌نویسی شی‌گرا امروز روش مرسوم است که در تولید نرم‌افزارهای مهندسی و دیگر نرم‌افزارها مورد توجه قرار می‌گیرد. در این نرم‌افزار علاوه بر نرم‌افزار فوق از نرم‌افزار Crystal Report برای تولید هر چه بهتر

گزارش‌های نرم‌افزار استفاده شده است. در بخش پیوست این گزارش اغلب کدهای استفاده شده در این پروژه ذکر شده است.

۳- راهنمای استفاده از نرم‌افزار

۳-۱ مقدمه

این نرم‌افزار دارای یک کادر محاوره‌ای اصلی است که با استفاده از آن به دیگر کادرهای محاوره‌ای می‌توان دسترسی پیدا کرد. طراحی این نرم‌افزار به گونه‌ای است که این قابلیت را دارد که اتصالات جدید دیگری با کمی تغییرات به آن اضافه نمود. در شکل ۱ کادر محاوره‌ای اصلی نرم‌افزار نشان داده شده است.

The screenshot displays a software interface for structural design, specifically for a beam-column connection. The main area shows a 3D model of the connection with callouts 11 and 12. The interface is divided into several panels:

- Panel 1 (Top Right):** تنظیمات طراحی (Design Settings). Includes columns for column type (IPE400), beam type (IPB300), and connection type (IPE400).
- Panel 2 (Middle Right):** اتصال جان (Web Connection). Includes checkboxes for connection type and various parameters like L2, t1, L1, DB, DA, and βt.
- Panel 3 (Lower Middle Right):** اتصال پال (Flange Connection). Includes checkboxes for connection type and parameters like DC, L3, βt, and L4.
- Panel 4 (Bottom Middle Right):** ورق روسری و زیرسری (Stiffener and Sub-plate). Includes checkboxes for connection type and parameters like DE, DD, Lp, t4, L7, L6.
- Panel 5 (Bottom Middle Right):** ورق پیوستگی (Stiffener). Includes parameters like DF, tc, 289, Bc, 208, Lc.
- Panel 6 (Bottom Middle Right):** ورق مضاعف (Stiffener). Includes checkboxes for connection type and parameters like LG, DG, 7.7, td, 125.1, Bd.
- Panel 7 (Bottom):** بارگذاری (Loading). Includes parameters like V (145.8), M (353757.8), and assumptions.
- Panel 8 (Bottom):** مصالح (Materials). Includes parameters like Fy (235.36), Fe (411.88), and φn (0.75).
- Panel 9 (Bottom):** فرضیات (Assumptions). Includes checkboxes for assumptions like 'بیش فرض دارد' and 'مقادیر پیش فرض'.
- Panel 10 (Bottom):** گزارش (Report). Includes checkboxes for 'نمایش نتایج' and 'لیست خطا'.


شکل ۱- کادر محاوره‌ای اصلی نرم‌افزار

۲-۳ جزئیات کادر محاوره‌ای اصلی نرم‌افزار

با توجه به شکل ۱ مشاهده می‌شود که کادر محاوره‌ای نرم‌افزار به بخش‌های متعددی تقسیم بندی شده است که هر کدام از آن‌ها در بخش‌های پیش‌رو اشاره شده است.


۱-۲-۳ تنظیمات تیر و ستون

بخش ابتدائی کادر محارهای طراحی اتصال مربوط به تنظیمات تیر و ستون متصل است. همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود این بخش سه پارامتر دارد که شامل تیر، ستون، و فاصله ساخت اتصال تیر به ستون یعنی e است. این امکان برای کاربر در نظر گرفته شده است که انواع مختلف از تیر و ستون را برای اتصال انتخاب کند. پروفیل‌هایی که در این نرم‌افزار به طور پیش‌فرض در نظر گرفته شده است شامل تیر آهن‌های I شکل و II شکل IPE و IPB، دابل ناودانی، و جعبه‌ای شکل است.



شکل ۲- تنظیمات تیر و ستون

در صورتی که کاربر رابط کاربری تیر یا ستون را انتخاب کند کادر محاوره‌ای جدیدی باز می‌شود که در آن این امکان را دارد که پروفیل‌های استاندارد را انتخاب کند یا این که این پروفیل‌ها را ویرایش نماید. این مسئله در شکل ۳ نشان داده شده است.



شکل ۳- انتخاب پروفیل فولادی به عنوان مقاطع تیر و ستون

۳-۲-۲ تنظیمات اتصال جان

بخش دوم تنظیمات اتصالات مربوط به اتصال جان است. همان‌طور که در شکل ۴ نشان داده شده است می‌توان از این اتصال استفاده نمود یا این که گزینه «اتصال دارد» آن غیر فعال باشد که در این صورت طراحی اتصال برای برش در جان صورت نمی‌گیرد که در این صورت اتصال نشیمن باید استفاده شود. در این بخش دو نوع اتصال ورق جان یا نبشی جان را می‌توان استفاده نمود. به علاوه همان‌طور که در این شکل مشاهده می‌شود می‌توان از دو یا یک عدد ورق یا نبشی جان استفاده کرد. پارامترهای $L1$ ، $t1$ و $L2$ برای ابعاد ورق جان استفاده می‌شود از سوی دیگر در صورتی که از نبشی جان استفاده شده باشد باید از لیست نبشی‌هایی که به طور پیش‌فرض در نرم‌افزار در نظر گرفته شده است برای انتخاب نبشی مورد نظر استفاده نمود و طول $L1$ بیان‌کننده ارتفاع نبشی در جان تیر است. پارامترها DA و DB برای مشخص نمودن به ترتیب بعد جوش A و بعد جوش B در اتصال ورق یا نبشی جان است. در صورتی که از نبشی جان برای اتصال استفاده شده باشد پارامترهای β_t و β_b فعال می‌شود که تعیین‌کننده ضریب طول برگشت جوش در بالا و پائین نبشی است.




شکل ۴- تنظیمات اتصال جان

۳-۲-۳ تنظیمات اتصال نشیمن

بخش سوم تنظیمات اتصالات مربوط به اتصال بال است. همان‌طور که در شکل ۵ نشان داده شده است می‌توان از این اتصال استفاده نمود یا این که گزینه اتصال دارد آن غیر فعال باشد که در این صورت طراحی اتصال برای برش در جان صورت نمی‌گیرد که در این صورت اتصال جان باید استفاده شود. این اتصال دارای دو بخش است بدین معنا که می‌توان از نبشی نشیمن یا ورق سخت‌کننده استفاده نمود. در صورتی که از نبشی نشیمن استفاده شود لیست نبشی‌های موجود در تنظیمات فعال می‌شود که کاربر می‌تواند نبشی مورد نظر خود را در این بخش انتخاب کند. همچنین کاربر طول نبشی را با توجه به پارامتر $L3$ تعیین می‌کند که مشترک بین نبشی و سخت‌کننده است. بعد جوش نبشی یا سخت‌کننده با توجه به پارامتر DC


تعیین می‌شود و در نهایت طول برگشت این جوش برای نبشی و سخت کننده با توجه به ضریب طول برگشت جوش یعنی β_t تعیین می‌شود. در صورتی که کاربر از ورق سخت کننده نماید گزینه‌های مربوط به این نوع اتصال فعال می‌شود که شامل $L4$ ، $L5$ ، $t2$ برای تعیین ابعاد ورق سخت کننده و $t3$ برای تعیین ضخامت ورق نشیمن است. طول ورق نشیمن با توجه به پارامتر مشترک $L3$ در نبشی و سخت کننده تعیین می‌شود. به علاوه کاربر می‌تواند از سخت کننده قائم یا مثلثی استفاده کند و ضریب N بیانگر تعداد ورق‌های سخت کننده قائم یا مثلثی می‌باشد که به طور پیش فرض برابر ۲ می‌باشد.



شکل ۵- تنظیمات اتصال نشیمن

۳-۲-۴ تنظیمات اتصال صلب (ورق‌های انتهایی)


بخش چهارم تنظیمات اتصالات مربوط به اتصال ورق انتهایی است. همان‌طور که در شکل ۶ نشان داده شده است می‌توان از این اتصال استفاده نمود یا این که گزینه اتصال دارد آن غیر فعال باشد که در این صورت طراحی اتصال صلب انجام نشده و دیگر تنظیمات آن شامل تنظیمات ورق‌های پیوستگی و ورق مضاعف غیر فعال خواهد شد. پارامترهای $L6$ ، $L7$ ، و $t4$ تعیین کننده ابعاد ورق‌های انتهایی بالا و پائین می‌باشد بنابراین این دو ورق دارای ابعاد یکسانی می‌باشد. Lp بیانگر طولی از ورق انتهایی است که جوش نشده است این پارامترها در بخش ۱۳ که شکل اتصال است به صورت شماتیک در نرم‌افزار نشان داده می‌شود. پارامتر DD بیانگر بعد جوش گوشه اتصال ورق انتهایی به بال تیر و DE بعد جوش شیار ابتدای ورق انتهایی به بال ستون است.



شکل ۶- تنظیمات ورق‌های انتهائی

۳-۲-۵ تنظیمات اتصال صلب (ورق پیوستگی)

بخش پنجم تنظیمات اتصالات مربوط به ورق پیوستگی است. همان‌طور که در شکل ۷ نشان داده شده است با توجه به پارامترهای Lc ، Bc ، و tc ابعاد ورق پیوستگی مشخص می‌شود به علاوه پارامتر DF بعد جوش ورق پیوستگی به جان ستون است. همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد این تنظیمات در صورتی فعال است که ورق انتهائی به تیر و ستون اتصال داشته باشد.



شکل ۷- تنظیمات ورق پیوستگی

۳-۲-۶ تنظیمات اتصال صلب (ورق مضاعف)


بخش ششم تنظیمات اتصالات مربوط به ورق مضاعف است. همان‌طور که در شکل ۸ نشان داده شده است این ورق می‌تواند قائم یا قطری باشد و همچنین می‌توان منفرد یا زوج باشد. در صورتی که ورق قائم باشد طول و عرض این ورق با توجه به ابعاد چشمه اتصال تعیین می‌شود و تنها نیاز است که ضخامت آن یعنی td توسط کاربر تعیین شود. اما در صورتی که ورق قطری باشد طول ورق قطری با توجه به قطر چشمه اتصال تعیین می‌شود و عرض آن با توجه به پارامتر Bd تعیین خواهد شد. به علاوه پارامتر DG بعد جوش ورق مضاعف به جان ستون را تعیین خواهد کرد. همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد این تنظیمات در صورتی فعال است که ورق انتهائی به تیر و ستون اتصال داشته باشد.



شکل ۸- تنظیمات ورق مضاعف

۷-۲-۳ تنظیمات بارگذاری

بخش هفتم تنظیمات به بارگذاری اتصال اختصاص دارد. در این بخش می‌توان تعیین نمود که بارها لرزه‌ای باشد یا نباشد در صورتی که بار لرزه‌ای انتخاب شود یا با انتخاب کلید فرضیات می‌توان جزئیات بارگذاری لرزه‌ای را با توجه به کادر محاوره‌ای نشان داده شده در شکل ۱۰ تعیین نمود. همان‌طور که در این شکل مشاهده می‌شود در این بخش می‌توان تعیین کرد که آیا دو تیر به وجوه ستون برخورد کرده یا یک تیر و همچنین می‌توان تعیین نمود که قاب خمشی متوسط است یا ویژه (طراحی لرزه‌ای برای قاب‌های متوسط یا ویژه است). در صورتی که دو تیر انتخاب شود مشخصات تیر دوم را می‌توان مشابه تیر اول که در کادر محاوره اصلی است تعیین نمود. با توجه به ضریب طول $L1$ می‌توان تعیین نمود که تیر در چه بخش از دو انتهای خود مفصل می‌شود. پارامتر L_n تعیین کننده طول خالص دهانه تیر است. پارامتر w تعیین کننده آن است که بارگسترده ثقلی روی تیر چند کیلونیوتن میلیمتر است. پارامتر V_g مشخص کننده میزان برشی است که در محل مفصل شدن تیر به تیر وارد می‌شود و در نهایت V_{col} تعیین کننده برشی است که در ستون ناشی از ترکیبات بار وارد شده است.




شکل ۹- تنظیمات بارگذاری

پس از تعیین پارامترهای لازم در کادر محاوره‌ای نشان داده شده در شکل ۹ پارامترهای برش V و خمش M با توجه به تنظیمات جدید تعیین می‌شود به علاوه کاربر می‌تواند به صورت مستقیم برش و خمشی غیر از نیروهایی که محاسبه شده است را در نظر بگیرد. اما از سوی دیگر لنگر در تیر دوم همیشه با توجه به رابطه محاسبه لنگر ظرفیت تیر محاسبه می‌شود و کاربر نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

۸-۲-۳ تنظیمات مصالح

در بخش هشتم از تنظیمات طراحی اتصالات، مشخصات مصالح مورد نیاز در طراحی تعیین می‌شود. همان‌طور که در شکل ۱۱ نشان داده شده است F_y تعیین کننده تنش تسلیم در فولاد و F_e مقاومت نهایی کششی فلز الکتروود است و ϕ_n ضریب دقت در ساخت اتصال می‌باشد.



شکل ۱۰- تنظیمات بارگذاری لرزه‌ای




شکل ۱۱- تنظیمات مصالح

Civilearn

۳-۲-۹- تنظیمات فرضیات

در بخش نهم از تنظیمات طراحی اتصال، تعیین مقادیر پیش فرض مطرح است. در صورتی که این گزینه فعال باشد در صورتی که المان تیر یا ستون تغییر کند بسیاری از پارامترهای موجود در تنظیمات نرم افزار برای هماهنگ شدن با اتصال تغییر می یابد. در صورتی که این گزینه فعال نباشد، مقادیر اولیه باقی مانده و تغییر نمی کند.




شکل ۱۲- تنظیمات مصالح

۳-۲-۱۰- گزارش نرم افزار

در بخش دهم کادر محاوره‌ای طراحی اتصال دو رابط کاربری وجود دارد که در شکل ۱۳ نشان داده شده است. بخش اول مربوط به گزارش نهائی اتصال است که یک گزارش گیر پویا است و با توجه به نوع اتصال محتویات آن تغییر می کند. این مسئله در شکل ۱۴ نشان داده شده است. بخش دوم مربوط به خطاهائی

است که در طراحی اتصال رخ می‌دهد که در آن لیست تمامی خطاهای بالقوه در طراحی اتصال نشان داده شده است و در صورتی که هرکدام از خطاها رخ دهد در این کادر مشخص خواهد شد و کاربر می‌تواند لیست خطاها را به صورت مرتب شده ببیند. این مسئله در شکل ۱۵ نشان داده شده است.



شکل ۱۳- نمایش تنظیمات گزارش

The screenshot displays a comprehensive design report for a steel connection. The main title is 'نرم افزار طراحی اتصالات فولادی' (Steel Connection Design Software). The report is organized into several sections, each with a table of data:

- مقاومت ورق (Plate Strength):** A table with columns for 'مقاومت ورق' (Plate Strength) and 'مقاومت جوش' (Weld Strength), showing values like 60.3%, 28.8%, 77.4%, and 88.8%.
- مقاومت جوش (Weld Strength):** A table with columns for 'مقاومت جوش' (Weld Strength) and 'مقاومت اتصال' (Connection Strength), showing values like 24.5%, 12.7%, 35.3%, and 25.5%.
- مقاومت اتصال (Connection Strength):** A table with columns for 'مقاومت اتصال' (Connection Strength) and 'مقاومت جوش' (Weld Strength), showing values like 58.90, 85.20, 32.80, and 6.08.
- مقاومت ورق انتهایی (End Plate Strength):** A table with columns for 'مقاومت ورق انتهایی' (End Plate Strength) and 'مقاومت جوش' (Weld Strength), showing values like 77.4%, 90.7%, 50.7%, and 90.7%.
- مقاومت ورق پوستگی (Skin Plate Strength):** A table with columns for 'مقاومت ورق پوستگی' (Skin Plate Strength) and 'مقاومت جوش' (Weld Strength), showing values like 88.8%, 87.2%, 99.4%, and 92.8%.
- مقاومت ورق میانی (Middle Plate Strength):** A table with columns for 'مقاومت ورق میانی' (Middle Plate Strength) and 'مقاومت جوش' (Weld Strength), showing values like 50.3%, 30.2%, 70.5%, and 5.01.

At the bottom of the report, there are two technical diagrams labeled 'D1' and 'D2', which show cross-sections of the steel connection being analyzed. The 'D1' diagram shows a side view of the connection, and the 'D2' diagram shows a top-down view. The diagrams include various dimensions and labels for the different components of the connection.


شکل ۱۴- کادر محاوره‌ای گزارش طراحی اتصال

شماره	نوع طراحی	توضیحات
1	ورق جان	بعد جوش ورق جان به جان تیر در محدوده مجاز نیست
2	ورق جان	بعد جوش ورق جان به بال ستون در محدوده مجاز نیست
4	ورق جان	نسبت تنش در ورق جان بیش از حد مجاز است
59	ورق پیوستگی	نسبت تنش برشی جوش ورق پیوستگی بیش از حد مجاز است
60	ورق پیوستگی	بعد جوش ورق پیوستگی در محدوده مجاز نیست
6	ورق جان	نسبت تنش در جوش ورق جان به بال ستون بیش از حد مجاز است
7	نیشی جان	بعد جوش نیشی جان به جان تیر در محدوده مجاز نیست
8	نیشی جان	بعد جوش نیشی جان به بال ستون در محدوده مجاز نیست
9	نیشی جان	ارتفاع نیشی جان بزرگتر از حد مجاز ارتفاع تیر است
10	نیشی جان	نسبت تنش در جوش نیشی جان به جان تیر بیش از حد مجاز است
11	نیشی جان	نسبت تنش در جوش نیشی جان به بال ستون بیش از حد مجاز است
12	نیشی جان	عرض اتصال جان بزرگتر از عرض ستون است
13	نیشی جان	بعد جوش نیشی نشیمن به بال ستون در محدوده مجاز نیست
14	نیشی نشیمن	طول نیشی نشیمن بزرگتر از عرض ستون است
15	نیشی نشیمن	نسبت تنش خمشی نیشی حول محور ضعیف آن بیش از حد مجاز است
16	نیشی نشیمن	نسبت تنش در جوش نیشی نشیمن به بال ستون بزرگتر از حد مجاز است
17	نیشی نشیمن	بعد جوش سخت کننده به بال ستون در محدوده مجاز نیست
18	نشیمن قائم	بعد جوش ورق نشیمن به بال ستون در محدوده مجاز نیست
19	نشیمن قائم	طول ورق نشیمن بزرگتر از عرض ستون است
20	نشیمن قائم	عرض سخت کننده برای نشیمن تیر کافی نیست
21	نشیمن قائم	تنش لغزنده، نوع اول سخت کننده بیش از حد مجاز است

شکل ۱۵- کادر محاوره‌ای نمایش خطاهای رخ داده در طراحی

۳-۲-۱۱ نمایش نسبت‌های طراحی

همان‌طور که در شکل ۱۶ نشان داده شده است برای هر چه ملموس‌تر شدن ظرفیت‌های طراحی نسبت تنش در بخش‌های مختلف اتصال به صورت یک شاخص نشان داده شده است که شامل، اتصال جان، اتصال نشیمن، ورق انتهائی، ورق پیوستگی و ورق مضاعف می‌باشد. با توجه به این شاخص‌ها (میانگین نسبت تنش) کاربر می‌تواند طرح بهینه‌تری را مد نظر قرار دهد. از سوی دیگر این شاخص‌ها با رنگ‌های مختلفی نمایش داده می‌شود که در آن محدوده طرح بهینه نشان داده شده است این رنگ‌ها براساس الگوئی است که در بخش تحتانی نمایش اتصال به صورت دیاگرام ترسیم شده است. به علاوه کاربر می‌تواند بر روی لینک میانگین نسبت تنش هر یک از بخش‌های اتصال کلیک کند تا نسبت‌های تنش به صورت جزئی تر نمایش داده شود این مسئله در شکل ۱۷ نشان داده شده است.




شکل ۱۶- نمایش شاخص‌های طراحی به صورت درصد و دیاگرام رنگی تنش



شکل ۱۷- نمایش شاخص‌های جزئی طراحی هر بخش از اتصال

۳-۲-۱۲ نمایش شکل شماتیک اتصال

در این نرم‌افزار این امکان در نظر گرفته شده است که اگر کاربر هر یک از پارامترهای تاثیرگذار در طراحی را تغییر دهد شکل مرتبط با آن اتصال در صفحه نمایش شکل شماتیک اتصال نشان داده می‌شود. البته این اشکال بدون در نظر گرفتن نسبت‌های ابعادی و تنه‌ای به جهت نمایش شکل کلی اتصال است. این قابلیت سبب می‌شود که کاربر به طور ملموس‌تر از مشخصات اتصال مورد نظر خود مطلع شود. به علاوه در صورتی که طراحی هر یک از بخش‌های اتصال دچار خطا شود این خطا به صورت گرافیکی بر عضوی که خطای طراحی رخ داده است نمایش داده خواهد شد این مسئله در شکل ۱۸ نشان داده شده است.



شکل ۱۸- نمایش اغلب خطاهای محتمل در اتصال تیر به ستون

۳-۳ نحوه کار با نرم افزار

پس از نصب نرم افزار DCon و همچنین نصب رابط گرافیکی Crystal Report کار بر می تواند با اجرا کردن آیکون اجرائی نرم افزار از آن استفاده نماید. پس از اجرای نرم افزار به طور پیش فرض یک تیر و ستون به آن اختصاص داده شده و با توجه به مقادیر پیش فرض طراحی صورت می گیرد. بنابراین پس از اجرای نرم افزار با یک اتصال طراحی شده مواجه می شویم که کار بر می تواند هر یک از اجزای آن را تغییر دهد. همان طور که اشاره شد با توجه به پروفیل تیر و ستون مقادیر پیش فرضی برای جزئیات مختلف اتصال در نظر گرفته می شود. بنابراین نرم افزار هیچ بخشی را عملاً طراحی نمی کند بلکه هر یک از بخش های مختلف نرم افزار کنترل می شود و نسبت تنش مورد نیاز تعیین می شود. اما کاربر می تواند با توجه به گزارش نرم افزار و خطاهائی که به صورت آنی در نرم افزار نمایش داده می شود به طراحی دلخواه و بهینه دست یابد.

طراحی این نرم افزار به گونه ای است که در صورتی که هر یک از اجزای اتصال تغییر نماید طراحی دوباره انجام می شود از سوی دیگر کاربر می تواند پارامترهای تغییر داده شده را دوباره به حالت پیش فرض برگرداند. در صورتی که کاربر بخواهد اتصالی ساده را طراحی کند می تواند اتصال ورق انتهائی را غیرفعال کند که در این صورت کنترل نسبت تنش در ورق پیوستگی و مضاعف انجام نخواهد شد. به علاوه کاربر می تواند در اتصال ساده از دو اتصال جان و نشیمن به صورت همزمان استفاده کند که در این صورت فرض ساده ای در نرم افزار وجود دارد که به هر یک از این دو اتصال نیمی از برشی طرح اختصاص می یابد. به علاوه در این حالت نرم افزار از گیرداری ای که در این دو اتصال به سبب استفاده همزمان ایجاد شده است صرف نظر می کند اما بنا بر مرجع ۲ در این حالت اتصال نیمه صلب خواهد بود. بنابراین کاربر می تواند از هر یک از این وسائل اتصال به صورت جداگانه استفاده نماید.

با توجه به گزارشی که در نرم افزار تولید می شود و همچنین خطاهائی که توسط نرم افزار اعلام می شود کاربر می تواند به اتصال ایده آل خود دست یابد و در صورتی که اتصال مناسب بود خروجی لازم را به فرمت های رایج همچون پی دی اف و ورد در اختیار داشته باشد. بنابراین خروجی هائی که به صورت آنی توسط نرم افزار در اختیار کاربر قرار می گیرد می تواند طراحی را به تولید اتصالی مناسب سوق دهد.